

תעודת בדיקה מס' 7411905651

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	רוטשילד רמות עמיהוד
מענו :	הנרקיסים 72 עתלית
תאריך ההזמנה :	18/06/24

תאור המוצר

חומר איטום בטומני על בסיס פולימרים חד רכיבי	תוצרת : WINKLER
המכונה : WINGRIP BITUMINOSO	מס' מנה : 8056045039170

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך :	06/2024 הנוטל : עיי המזמין .
גודל המדגם :	1 פח נוזל 5 ליטר

מהות הבדיקה

התאמת לדרישות התקן ישראלי ת"י 6422 מ : 2018 - חומרי איטימי - מים משחתיים להשמה לאריחי קרמיקה המודבקים בדבקים - דרישות, שיטות בדיקה, מיון וכינוי .

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	מסמך זה מתייחס לדוגמאות שנבדקו בלבד ואין ליחסו לדוגמאות אחרות של אותו מוצר.
---	---

כללי

המוצר שנבדק מתאים לדרישות התקן עבור חומר איטום DM . תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם המאשר : זהר פיסיק
 תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם הבודק : איגור אלפרין
 תפקידו : טכנאי בודק

25/08/2024

תוצאות הבדיקה

מסקנה	דרישות התקן	תוצאות הבדיקות		יחידות	שיטות בדיקה	תיאור הדוגמה	התכונה הנבדקת	סעיף
		ממוצע	בודדות					
מתאים	גדול או שווה מ : 0.5	0.7*	0.82 ÷ 0.55	מגפ"ס	ת"י 6422 (2018) שיטה ISO 13007.5 2015)	מיושם שתי שכבות חומר איטום	כושר הידבקות לבטון לאחר איקלום באוויר	1
מתאים	גדול או שווה מ : 0.5	0.5*	0.55 ÷ 0.44	מגפ"ס	ת"י 6422 (2018) שיטה ISO 13007.5 2015)	מיושם שתי שכבות חומר איטום	כושר הידבקות לבטון לאחר איקלום באוויר 7 ימים ו 21 יום במים	2
מתאים	גדול או שווה מ : 0.5	0.8*	0.91 ÷ 0.78	מגפ"ס	ת"י 6422 (2018) שיטה ISO 13007.5 2015)	מיושם שתי שכבות חומר איטום	כושר הידבקות לבטון לאחר איקלום באוויר 14 יום ו 14 יום בתנור	3
מתאים	לא יראו סימני חדירת מים בגב הדוגמה ב. כמות המים שנספגה מקס : 20 גרם	א. לא נראו סימני חדירת מים בגב הדוגמה ב. כמות המים שנספגה מקס : 20		גרם	ת"י 6422 (2018) שיטה ISO 13007.5 (2015)	עובי שכבות חומר האיטום : כ 1.0 מ"מ חומר יבש	חדירת מים בלחץ 1.5 אטמ' במשך 7 ימים	4
מתאים	גדול או שווה 0.75	ממוצע 2.0	בודדות 2.0 ÷ 2.1	מ"מ	ת"י 6422 (2018) שיטה ISO 13007.5 2015 - לפי שיטה מסומנת במפמ"כ 390	דוגמת חומר איטום בעובי : כ 1.0 מ"מ חומר יבש	גישור על פני סדקים	5

* תוצאות הבדיקה נלקחו מתודה 7111900166

תמונת המוצר

